

2011年6月20日

各 位

伊豆箱根鉄道株式会社

「ホーム反対側ドアの誤開扉」について

伊豆箱根鉄道株式会社（本社：静岡県三島市・社長：若林久）では、駿豆線において、下記のとおりホーム反対側ドアを誤って開扉させた事象が発生しましたので、お知らせいたします。

ご利用のお客さまに大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2011年6月19日（日） 16時48分頃
2. 発生場所 駿豆線・韮山駅（静岡県伊豆の国市） 三島起点9.8km
3. 列 車 下り普通第87列車 三島駅16:30発修善寺駅行
（3両編成 片側3ドア）
4. 状 況 韮山駅に停車後、運転士がドアの開扉確認を誤り、当駅にてホーム反対側（ホーム無し）のドアを誤開扉させた。
5. 関係者 運転士
6. 原因 運転士の確認ミス。
7. 運転状況 今回の件で、お客さま（約50人）にけがはありませんでした。また、運休および遅延など運転状況への影響はありませんでした。
8. 対 策 今回の件を重く受け止め、今後このような事態を起こさないよう全職員に対して安全および正確に業務を遂行するよう指導徹底を図ってまいります。
お客さまには、多大なご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

以 上