

2019年1月25日

各 位

伊豆箱根鉄道株式会社

工事器具と列車の接触についてのお詫びとお知らせ

この度、当社（本社：静岡県三島市）の駿豆線原木駅付近において、工事器具（レール用ジャッキ）と列車が接触する事象が発生しました。

ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 接触の内容

- (1)発生日時 2019年1月24日（木） 11時33分頃
- (2)発生場所 伊豆箱根鉄道駿豆線 原木駅～伊豆仁田駅間で三島駅起点より8,054m地点  
（静岡県田方郡函南町新田）鉄道軌道線上
- (3)対象電車 修善寺駅11時12分発、三島駅行普通列車
- (4)接触物 軌道整備の工事器具  
※レール用ジャッキ（たて15cm、よこ30cm、高さ18cm、重さ17.5kg）

2. 判明の経緯

11時47分に当該列車が三島駅に到着した際、ご利用のお客さまから原木駅出発後に床下から異音があったとのお申し出があり判明いたしました。

3. 内 容

当該列車が軌道整備工事箇所を通過した際、レール下部に取り付けていたレールジャッキの一つが外れて、当該列車の床下機器に衝突しました。判明後、レール用ジャッキを直ちに撤去し、現在は正常に運行いたしております。  
なお、現在のところ本件によるお怪我などのお申し出はございません。

4. 原 因

レール用ジャッキの設置及びその確認が不十分であったため。

5. 再発防止策

作業手順の見直しを行い、作業の安全確保の徹底を図ります。

以 上